



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA MAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS VIÑAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-2419-45	FECHA:	



**CAMBIO DE ESTRUCTURA METALICA Y VENTANAS DE VIDRIO ROTAS POR ESTRUCTURA METALICA Y VIDRIO**



**REPARACION Y REPELLO DE MURO PERIMETAL**



**MANTENIMIENTO DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR**



**MEJORAMIENTO DE CANALES Y CAIDA DE AGUA**



**MANTENIMIENTO DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR**



**REPARACION DE MURO CON MALLA GALVANIZADA**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Trinidad de Jesús Silva Escuintla  
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público