



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE T	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS VIÑAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-2419-45	FECHA:	



Cambio de estructura metálica de ventana y ventanas de vidrio rotas por estructura metálica y vidrio.




Reparación y repello de muro perimetral.



Mantenimiento de pintura interior y exterior.



Mejoramiento de canales y caída de agua.



Mantenimiento de pintura interior y exterior



Reparación de muro con malla galvanizada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Florinda de Jesus Silva*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

