



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO: | IZABAL | MUNICIPIO: | AMATES |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COLONIA NUEVO CHIRIQUÍ, LOS AMATES, IZABAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-05-2709-43 | FECHA: | 15/05/2024 |



1. REPARACIÓN DE MURO DE BLOCK



2. REPARACIÓN DE MURO DE BLOCK



3. REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL BLOCK CON TUBO HG



4. PINTURA EXTERIOR E INTERIOR



5. REPARACIÓN DE MURO MALLA GALVANIZADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Olga Patricia Monroy Aguilar
Firma y sello del Presidente de la DPE

Emiliano
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

