



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA NUEVO CHIRIQUÍ, LOS AMATES, IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-2709-43	FECHA:	27/08/2024



1. REPARACIÓN DE MURO DE BLOCK



2. REPARACIÓN DE MURO MALLA GALVANIZADA



3. REPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE MURO PERIMETRAL, MALLA GALVANIZADA3



4. PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO



5. REPARACIÓN DE MURO BLOCK

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Olga Patricia Monroy Aguilar

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director

