



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA NUEVO CHIRIQUÍ, LOS AMATES, IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-2709-43	FECHA:	16/10/2024



1. REPARACIÓN DE MURO DE BLOCK



2. REPARACIÓN DE MURO DE BLOCK



3. REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL BLOCK CON TUBO HG



4. PINTURA DE MURO INTERIOR Y EXTERIOR



5. REPARACIÓN DE MURO, MALLA GALVANIZADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Olga Patricia Monroy Aguilar

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA NUEVO CHIRIQUÍ, LOS AMATES, IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-2709-43	FECHA:	26/09/2024



1. ESTADO PREVIO DEL AREA DE ESCENARIO



Estado lamentable del area que corresponde a Cocina. Fecha 29/07/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Olga Patricia Monroy Aguilar
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

