

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS, AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB. DE TELESECUNDARIA JOSE BARNOYA GARCIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-2887-45	FECHA:	09/07/2024




17. Reparación de Sistema Eléctrico.



1. Cubierta de Lámina. 1.1.



Pintura en Muros Exteriores e Interiores. 9.1



Pintura en Muros Exteriores e Interiores. 9.1



15. Muros perimetrales 15.1



7. Canales y vajada de agua pluvial.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Amario Julio Perez*  
  
 Firma y sello del Presidente de la Junta Directiva

*[Signature]*  
  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público