



Ministerio de Educación
Guatemala
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No. 448	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CAMPO II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-3190-45	FECHA:	9/08/2024



PUERTA



VENTANA DE ENFRENTRE




VENTANA DE ENFRENTRE




VENTANAS TRASERAS

X



PISO DEL AULA



PISO DEL AULA (2)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mayra Escalante
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LOS AMATES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No.448	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CAMPO II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-3190-45	FECHA:	9/08/2024



MURO INTERIOR



MURO EXTERIOR



INSTALACIÓN DE PIZARRON



LEVANTAMIENTO DE PUERTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mayra Escalante

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

