

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío el Duraznal, Aldea Santa Rosalía	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Duraznal, Aldea Santa Rosalía
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0308-43	FECHA:	26/2/2024



Foto No. 1. Lamina de la cocina en malas condiciones



foto No 2. Muro perimetral en malas condiciones



Foto No 3. Muro perimetral en malas condiciones



Foto No. 4. Pintura en malas condiciones



Foto No. 5. Pintura en malas condiciones



Foto No. 6. Losa de patio en malas condiciones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Bonifacio

Firma y Sello del Presidente de la OPE



Delgado

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

