



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana para Varones de Aplicación JV a	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra calle y 5ta. Av. Zona 2 Barrio San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0014-43	FECHA:	06/05/2024



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA EXISTENTE POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE No. 26



FOTO 2: REPARACION DE ESTRUCTURA PARA TECHO.




Foto3: DETALLE CONSTRUCTIVO PARA VENTILACION EN LAS AULAS



Foto4: INSTALACION DE CAPOTE




Foto: 5 LAMINA EXISTENTE DAÑADA

Foto: 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar como 02 a 03 hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

