

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL DIVISADERO, ALDEA SASHICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0023-43	FECHA:	9/05/2024



Foto1: SE OBSERVA AREA PARA COCINAR EN MAL ESTADO



FOTO 2: Se observa paredes de cocina rajadas



Foto3: Se observa techo de duralita en mal estado se producen filtraciones




Foto4: Se observa sanitarios deteriorados




Foto. 5 techo y puertas de sanitarios en mal estado



Foto: 6 Se observa losa de patio deteriorada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y localizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

