

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS GUACAMAYAS ALDEA LA TOMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0024-43	FECHA:	02/09/2024



Foto 1: SE OBSERVA DEMASIADO PEQUEÑO



Foto 2: ES NECESARIO EL MURO PERIMETRAL



Foto 3: SE NECESITA SUSTITUCION DE LOSA D PATIO



Foto 4: ENTRADA PRINCIPAL DEL LA ESCUELA




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

