



Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS QUEBRADITAS, ALDEA ORCHOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0028-43	FECHA:	02/08/2024




Foto1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 2: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE TECHO




Foto 3: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PUERTAS EN AREA DE AULAS



Foto 4: SUSTITUCIÓN PISO DE GRANITO (INCLUYE BASE CON MEZCLON)



Foto 5: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS INTERNOS Y TAPADERA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Patricia Castillo Cordova
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

