



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ROBLAR , ALDEA LA PAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0029-43	FECHA:	6 DE MAYO 2024




Foto1: SE OBSERVA EL BAÑO DAÑADO



FOTO 2: SE OBSERVA GRIETAS EN TORTA DE AULA



Foto3:SE OBSERVA DEPOSITO EN MAL ESTADO Y BASE DE DEPOSITO EN MAL ESTADO



Foto4: SE OBSERVA GRIETAS EN TORTA DE AULA



Foto: 5 SE OBSERVA OYOS EN EL MURO DE CONTENCIÓN






Foto: 6 SE OBSERVA DETERIORO EN MURO DE CONTENCIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

