



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Talpetates, Aldea Palo Verde, Jalapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0030-43	FECHA:	06 de mayo de 2024



Foto1: MODULO DE BAÑOS



FOTO 2: CUNETETA




Foto3: LOSA DE PATIO



Foto4: CUBIERTA DE TECHO




Foto: 5 REPARACIÓN DE PUERTAS BAÑOS

Foto: 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Noelia Molina Rivas

Firma y sello del Presidente de la OPF

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
CASERIO TALPETATES
ALDEA PALO VERDE, JALAPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

