



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA URLANTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA URLANTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0033-43	FECHA:	4/03/2024



Foto1: REPARACIÓN DE TECHO



FOTO 2: REPARACIÓN DE ESTRUCTURA DE TECHO



Foto3: REPARACIÓN LOSA EN PATIO




Foto4: REPARACIÓN DE PUERTAS DE METAL.



Foto: 5 REPARACIÓN LOSA EN PATIO



Foto: 6 SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PARA TECHO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

X


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

