

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM ALDEA LA PASTORIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	JALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0034-43	FECHA:	08/08/2024



vencimiento de muro de contencion al (frente) de la EORM JM Aldea La Pastoria Jalapa, 1 metro con 20 centímetros de alto



vencimiento de muro de contencion en la parte de atrás de la EORM JM Aldea La Pastoria Jalapa. 1 metro con 15 centrimetros de alto.




daños por lluvias, derrumbe en el muro de contencion al frente de las aulas la EODP anexa a EORM JM Aldea La Pastoria Jalapa



vencimiento de muro de contencion al frente de las aulas de cuarto y quinto grado de la EORM JM Aldea La Pastoria Jalapa. 1 metro con 10 centimetros de




finalizacion y reparacion del muro al costado de la EORM JM Aldea La Pastoria Jalapa




visualizacion de la altura de la calle principal utilizada para mercado y parada de bus en relacion a la altura de los patios de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

