

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL CHAGÜITE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHAGÜITE, JALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0038-43	FECHA:	16/05/2024



Foto1: Pintado de paredes



FOTO 2: Pintado de Paredes



Foto3: Cambio de techo




Foto4: Cambio de techo




Foto 5: Reparación de muro perimetral




Foto 6: Reparación de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

