

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS LLANITOS, ALDEA EL PARAÍSO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0039-43	FECHA:	31 DE JULIO DE 2024



Foto1: se observa el refuerzo que se le está haciendo al muro de contención.



FOTO 2: Se observa el avance de la reparación de drenajes.



Foto 3: Se observa la extracción de la losa en mal estado.



Foto 4: Se observa un avance en el mantenimiento de cuenas.



Foto: 5 Se observa el avance de la extracción y sustitución de losa de patio.




Foto: 6 Se observa la cocina con un 60% de avance.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar al número de hojas.

Mildred Noe mi Jimenez Uselo

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

