

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS LLANITOS, ALDEA EL PARAÍSO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0039-43	FECHA:	15 DE AGOSTO DE 2024



Foto1: Puertas reparadas y pintadas.




FOTO 2: Cuneta restaurada.




Foto 3: Muro de contención reforzado.



Foto 4: Mantenimiento de portón, terminado.




Foto: 5 Losa de patio.




Foto: 6 Cocina terminada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mildred Noemí Jiménez Usco
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

