

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Laguna Del Pito, Aldea Sashico.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0041-43	FECHA:	8/08/2024



Foto1: Cubierta de Lámina.



Foto 2: Estructura de Techo.



Foto 3: Cambio de Puertas.



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CON BLOCK Y MALLA



Fotografía General del Establecimiento



Fotografía General del Establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

