

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Paraiso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0042-43	FECHA:	20/05/2024



Foto1: Cambio de Lámina



Foto 2: Cambio de Estructura de Techo



Foto 3: Reparación de Puertas



Foto 4: Reparación de servicios sanitario y sus accesorios



Foto 5: Reparación de Sistema Eléctrico




Foto 6: Reparación de drenajes y losa de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

BAZ

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

