

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SANSURUTATE, ALDEA EL RODEO, JALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0043-43	FECHA:	8/07/2024




Foto 1: PROCESO DE REPACIÓN DE PARED EN SERVICIOS SANITARIOS.



Foto 2: INSTALACIÓN DE TECHO O CUBIERTA EN SALÓN DE CLASES.




Foto 3: SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CEMENTO EN SALÓN DE CLASES.



Foto 4: INSTALACIÓN DE MURO PERIMETRAL CON BASE DE BLOCK E INSTALACIÓN DE MAYA.




Foto 5: REMODELACIÓN DE ESTUFA RURAL EN ÁREA DE COCINA.



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CEMENTO EN PATIO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPFA EL RODEO



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

