

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Jalapa | MUNICIPIO: | Jalapa |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea la Fuente de la Montaña |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-01-0045-43 | FECHA: | 09 agosto de 2024 |




Foto 1: Se aprecia el mal estado de el Porton, para mantener la seguridad dentro del establecimiento.



Foto 2: Se observa la necesidad de cambiar completamente el techo, presente varias abolladuras y se debe evitar riesgo que se caiga y ocasione accidentes a los alumnos.



Foto 3: Se evidencia la necesidad de reparar la malla, para evitar que personas ajenas entren a las instalaciones y mantener el resguardo necesario.




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

