

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO: | JALAPA | MUNICIPIO: | JALAPA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LOS IZOTES |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-01-0047-43 | FECHA: | 8/08/2024 |




Foto1: Cambio de Lámina que está en mal estado.



Foto 2: Cambio de estructura de techo por deterioro.



Foto 3: Reparación y Mantenimiento de puertas de las aulas.




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

