

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Francisco Poza Verde, Aldea Sanyuyo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0050-43	FECHA:	8/08/2024



Foto1: CUBIERTA DE LAMINA



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: SUSTITUCION DE LAMPARAS LED




Foto 4: SUSTITUCION DE TOMACORRIENTES (incluye cableado)



Foto 5: SUSTITUCION DE INTERRUPTORES SIMPLES (incluye cableado)



Foto 6: VENTANAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Raulito*

Firma y sello del Presidente de la OPP








*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Francisco Poza Verde, Aldea Sanyuyo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0050-43	FECHA:	8/08/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE  
  


Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
  
