

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANYUYO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0053-43	FECHA:	7/05/2024



Foto1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 2: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 3: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 4: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26




Foto 5: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26




Foto 6: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Luis Estuardo Bonilla
 Firma y sello del Presidente de la OPF

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

