



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DE EFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANYUYO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANYUYO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0053-43	FECHA:	10 DE JULIO DE 2024



FOTO 1: DESMONTAJE DE CUBIERTA DE DURALITA DETERIORADA



FOTO 2: RETIRO DE MATERIALES PARA LA COLOCACIÓN DE LA NUEVA CUBIERTA



FOTO 3: COLOCACIÓN DE CUBIERTA NUEVA



FOTO 4: ATORNILLADO Y ALINEACIÓN DE NUEVA CUBIERTA.



FOTO 5: ASEGURANDO TORNILLOS PARA AFIANZAR NUEVA CUBIERTA



FOTO 6: REVISANDO ALINEACIÓN EN COLOCACION DE CUBIERTA NUEVA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Leis Gonzales*

Firma y sello del Presidente de la OPP



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

