



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA TOMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0054-43	FECHA:	9/5/2024



Foto1: CUBIERTA DE TECHO (desmontaje de lamina, instalacion de lamina troquelada calibre26)



FOTO 2: ESTRUCTURA DE TECHO (tubos de 4*4 costanera de 3*2)



Foto3: REPARACION O SUSTITUCION EN AREA DE COCINA (repello y cernido en direfentes areas, estufas rurales, meson)



Foto4: SERVICIOS SANITARIOS Y ACCESORIOS



Foto: 5 REPARACION DE DRENAJES Y RED DE AGUA



Foto: 6 PURTAS (pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nilsa Lorena Carrillo de León

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA TOMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0054-43	FECHA:	9/5/2024



Foto7: SISTEMA ELETRICO (revision del cableado)




FOTO 8: INSTALACION DE TOMACORRIENTES




Foto9: INSTALACION DE LAMPARAS



Foto 10: INSTALACION DE INTERUPTORES



Foto: 11 MURO PERIMETRAL (block con sistema pineado)



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nilsa Lorenza Carrillo de León
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

