

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL RODEO, JALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21 01 0055-43	FECHA:	9/08/2024



Foto1: SE OBSERVA LAS LÁMINAS OXIDADAS



Foto 2: SE OBSERVA LA ESTRUCTURA DE TECHO DAÑADO



Foto 3: FALTA DE VENTANA DE METAL



Foto 4: SE OBSERVA EL PISO EN MAL ESTADO



Foto 5: SE OBSERVA LA TORTA LISA DEL CORREDOR DAÑADO



Foto 6: FOTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

