



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RÍO BLANCO ABAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0056-43	FECHA:	06/08/2024



Foto1: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS.



Foto 2: REPARACIÓN LIMPIEZA DE VENTANAS Y VIDRIOS.



Foto 3: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR.



Foto 4: MANTENIMIENTO A PORTÓN..



Foto 5: SUSTITUCIÓN DEL ÁREA DE COCINA, FUNDICIÓN DE LOSA, CAMBIO DE PILA, ENTRE OTROS.



Foto 6: CAMBIO DE DEPÓSITO PARA AGUA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Selvin Alan Lima Yan

Firma y sello del Presidente de la OPA



Hayanyel G.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Río Blanco Abajo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0056-43	FECHA:	06/08/2024



Foto 7: CAMBIO DE MALLA Y REPARACIÓN DE MURO.



FOTO 8: SUSTITUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE BASE Y FUNDICIÓN.



Foto 9: REPARACIÓN DE DRENAJES Y TUBERÍAS DE AGUA.



Foto 10: REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS.



FOTO 11: VISTA GENERAL DE LA ESCUELA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Selvin Alan Lima Torres
Firma y sello del Presidente de la OPF



Raymundo...
Firma y Sello Director Centro Educativo Público