



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |  |                                |                          |
|-----------------------------|--|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | JALAPA                                     | MUNICIPIO:                     | JALAPA                   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM CASERIO LA LAGUNETA, ALDEA EL DURAZNO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL DURAZNO, JALAPA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-01-0057-43                              | FECHA:                         |                          |




Foto1: REPARACIÓN DE AREA DE COCINA



FOTO 2: REPARACIÓN DE PISO



Foto3: PUERTA (Reparación y pintura)



Foto4:CUBIERTA DE LAMINA



Foto5:ESTRUCTURA DE TECHO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF FAMILIA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

