

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANSAYO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0060-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	17 de agosto de 2023



Foto 1:

Directora y consultor



Foto 2:

Vista de cubierta en pasillo



Foto 3:

Interior en aula, manifestaron maestros muchas goteras



Foto 4:

Laminas en mal estado



Foto 5:

Parte posterior de cubierta



Foto 6:

Cubierta de baños

*[Handwritten Signature]*  
**ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA**  
**CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA**  
**ALDEA SANSAYO, JALAPA**

Firma y sello del Presidente del CPE

*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

**Arquitecto**  
**Marvin Leobardo Pérez Hernández**  
**Colegiado No 2495**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANSAYO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0060-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	17 de agosto de 2023



Foto 7: Vista de baños



Foto 8: Primer tramo de drenaje actual



Foto 9: Segundo tramo drenaje actual




Foto 10: Fin de tramo drenajes



Foto 11: Área de cocina




Foto 12: Consultor en establecimiento

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia  


Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa  
  
 Arquitecto  
 Marvin Leobardo Pérez Hernández  
 Colegiado No 2495