

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TIERRA BLANCA, ALDEA SASHICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21 - 01 - 0062 - 43	FECHA:	6/03/2024



Foto1: Se puede evidenciar el deterioro del techo por el paso de los años



FOTO 2: Se puede observar que las puertas de los baños se encuentran ya picadas y no cierran totalmente



Foto3: El techo ya se encuentra oxidado



Foto4: Se puede observar falta de vidrios y ventanales en mal estado




Foto 5: Se puede evidenciar la falta de energía eléctrica en algunas aulas y en otros salones las instalaciones ya se encuentran deterioradas



Foto 6: Se puede observar la falta de chapas en algunas puertas del centro educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tierra Blanca, Aldea Sashico
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21 - 01 - 0062 - 43	FECHA:	6/03/2024



Foto1: Se puede observar que el porton de entrada principal es de maya y una parte se encuentra detenida con piedras.




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

