



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS LÓPEZ, ALDEA PARAÍSO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0065-43	FECHA:	8/3/2024



Foto1: Cambio de techo por deterioro.



FOTO 2: Puerta en mal estado.



Foto3: Cambio de loza en mal estado.



Foto4: Pared en mal estado.




Foto 5: Sustitución del muro por mal estado.



Foto 6: Sustitución de madera por estructura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

