



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los López Aldea El Paraíso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0065-43	FECHA:	13/05/2024



Foto 1: Losa de patio



Foto 2: Levantado de pared



Foto 3: Muro perimetral



Foto 4: piso



Foto 5: colocación de estructura y lamina

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

