

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIAMENTE       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los López Aldea El Paraiso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0065-43	FECHA:	06/06/2024




Foto1: Cubierta de lámina




Foto 2: Puerta



Foto 3: Losa de patio



Foto 4: Sustitución de pared



Foto 5: Cerca o muro perimetral



Foto 6: Estructura de techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la CPE

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA  
CONSUELO LOS LOPEZ  
EL PARAISO, JALAPA

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA  
"LOS LOPEZ"  
EL PARAISO, JALAPA