



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Azucenas, Jalapa, Jalapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0069-43	FECHA:	09/05/2024




Foto1: Se observan puertas deterioradas por antigüedad y porton de ingreso inseguro.



FOTO 2: Ventana dañada.




Foto3: Se observa mesón del área de cocina deteriorado.




Foto4: Se observa pilas deterioradas del área de cocina y baños.



Foto: 5 Se observa malla metálica deteriorada y oxidadas.



Foto: 6 Se observa deterioro en el sistema de red de drenaje.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Kimberly melissa  
sondoval Vargas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Azucenas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0069-43	FECHA:	09/05/2024



Foto7: Tinaco deteriorado con falta de instalación adecuada.



FOTO 8: Se observó chapas de puertas en mal estado.



Foto 9: Se observa losa de patio pavimentación en mal estado.



Foto 10 : Se observa estufa rural, chimenea deteriorada y falta de lamiluz para una perfecta visibilidad



Foto: 11 Puertas de sanitarios en mal estado

Foto: 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Kimberly Melissa Sandoval Vargas

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

