

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Arenal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0071-43	FECHA:	09 de mayo de 2024




Foto 1: Techo de modulo de Direccion en mal estado



Foto 2: Techo y sistema electrico deteriorado




Foto 3: Sistema electrico en mal estado



Foto 4: Sistema electrico en mal estado




Foto 5: Área de cocina inapropiada y en mal estado





Foto 6: pila en área de cocina deteriorada

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---