

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA LAGUNILLA, ALDEA SAN JOSÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0074-43	FECHA:	09 DE MAYO DE 2024.



Foto1: Lámina en mal estado. Se observan rajaduras y agujeros.



FOTO 2: Estructura metal del techo, deteriorada.




Foto3: Piso roto y en mal estado.



Foto4: Estufa rural con múltiples daños.



Foto5: Canal dañado con agujeros y rajaduras.




Foto: 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
E.O.R.M. CASERIO LA LAGUNILLA
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
ALDEA SAN JOSE, JALAPA
 Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
ESCUELA OFICIAL
RURAL MIXTA
CASERIO LA LAGUNILLA
ALDEA SAN JOSE, JALAPA
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público