

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                   |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Jalapa        | MUNICIPIO:                     | Jalapa            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea El Aguacate |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-01-0075-43 | FECHA:                         | 21/08/2024        |



Foto1: Puerta de baño en mal estado



Foto 2: Chapa, marcos y pintura de puertas de aula en mal estado.




Foto 3: Se evidencia vidrios rotos.



Foto 4: Sanitarios deteriorados



Foto 5: Se evidencia tubería de agua y drenaje en malas condiciones.



Foto 6: Azulejo de baños en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*wendy corte*  
Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                   |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Jalapa        | MUNICIPIO:                     | Jalapa            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea El Aguacate |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-01-0075-43 | FECHA:                         | 21/08/2024        |



Foto 7: Losa de patio en mal estado.



Foto 8: Sistema eléctrico dañado



Foto 9: Rotoplás en mal estado



Foto 10: depósito de agua en mal estado



Foto 11: piso de baños en mal estado



Foto 12: piso de aula dañado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*wendy cortez*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                   |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Jalapa        | MUNICIPIO:                     | Jalapa            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea El Aguacate |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-01-0075-43 | FECHA:                         | 21/08/2024        |



Foto 13: Repello de paredes de baños dañada



Foto 14: pintura de interiores y exteriores en malas condiciones.




foto 15: vista satelital del establecimiento



foto 16: vista panoramica del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*wendy corte*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

