

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa, Jalpa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío El Duraznito	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Duraznito, Aldea El Durazno, Jalapa, Jalapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0077-43	FECHA:	27/08/2024



Foto1: SUSTITUCION LAMINA CALIBRE 26 MM



Foto 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: SUSTITUCION DE AREA DE PUERTAS DE BAÑOS



Foto 4: SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO



Foto 5: SUSTITUCION DE ESTUFAS RURALES



Foto 6: SUSTITUCION DE PUERTAS ESTUFAS YCHIMEAS MAS PILA CEMENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Foto 7: REPELLO TIPO GRANCEADO



Foto 8: REPELLO GRIS EN PAREDES



Foto 9: INSTALACIONES GENERALES DE LA ESCUELA

Foto 4:


Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

