

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO TALQUEZAL, ALDEA PALO VERDE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TALQUEZAL ALDEA PALO VERDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0078-43	FECHA:	25/10/2024



Foto 1: Losa de patio totalmente destruida.



Foto 2: Lamina insuficiente en cobertura.



Foto 3: Cambio de estructura metálica.




Foto 4: Reparación de puertas en mal estado.



Foto 5: Alumbrado de lámparas en mal estado.



Foto 6: Reparación de Cuneta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPE
SEDE OFICIAL RURAL MIXTA
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
CASERIO TALQUEZAL ALDEA PALO VERDE, JALAPA

[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
SEDE OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO TALQUEZAL ALDEA PALO VERDE, JALAPA
DIRECCION