



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO: | JALAPA | MUNICIPIO: | JALAPA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM CASERÍO PINO GORDO, ALDEA LA FUENTE | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LA FUENTE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-01-0080-43 | FECHA: | 04/03/2024 |




Foto1: REPARACIÓN DE TECHO



FOTO 2: REPARACIÓN DE TECHO



Foto3:REPARACIÓN DE TECHO




Foto4:REPARACIÓN DE TECHO




Foto: 5




Foto: 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

