

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**



Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO PINO GORDO, ALDEA LA FUENTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Jalapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0080-43	FECHA:	16/04/2024



Foto1: REPARACIÓN DE TECHO



FOTO 2: REPARACIÓN DE TECHO




Foto3: REPARACIÓN DE TECHO



Foto4: REPARACIÓN DE TECHO




Foto 5




Foto 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPEF DE FAMILIA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

