



Ministerio de Educación

Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA LAGUNA, ALDEA PALO VERDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0083-43	FECHA:	8/05/2024



Foto1: SE OBSERVA PUERTAS EN MAL ESTADO



FOTO 2: SE APRECIA LA LOSA DE PATIO EN MALAS CONDICIONES



Foto3: Se observa techo de duralita en mal estado se producen filtraciones



Foto4: Se observa filtracion de agua a las aulas



Foto: 5 estructura de lamina en mal estado



Foto: 6 Se observa chapas de puerta en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Heriberto Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

