

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL VOLCÁN ALDEA LA PAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0087-43	FECHA:	07 DE MAYO DE 2024.




Foto1: CUBIERTA DE LAMINA




FOTO 2: puertas



Foto3: piso



Foto4: Reparación de repello y cernido de paredes



Foto: 5 REPARACION O SUSTITUCION DE AREA DE COCINA (ESTUFAS RURALES, PILAS, VENTANAS, PUERTAS, CHIMENEAS, ETC.)




Foto: 6 Reparacion y sustitucion de sistema electrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

<p><i>Silberia Jimenez y Jimenez</i> Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia</p> 	<p><i>Carlos Calleja</i> Firma y Sello Director, Centro Educativo, Público</p> 
--	--