

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PATA GALANA, ALDEA SASHICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0088-43	FECHA:	12/09/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCIÓN ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS EN AREA DE AULAS



Foto 4: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A PORTON




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CON BLOCK Y MALLA




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

