



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PALO VERDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	SILVIA LORENA CORDERO BERDÚO	FECHA:	9/09/24








Foto1: SUSTITUCION DE PINTURA BASE DE ACEITE (ZOCALO)



Foto 2: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CERCO PERIMETRAL Y MALLA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

