



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LA PUENTE, ALDEA LOS LIMARES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA PUENTE, ALDEA LOS LIMARES, JALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0096-43	FECHA:	9/05/2024



Foto1: REPARACIÓN DE TECHO




FOTO 2: REPARACIÓN DE ESTRUCTURA DE TECHO



Foto3: INSTALACIÓN DE ESTUFA RURAL




Foto4: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Brenda maribela Hom*

Firma y sello del Presidente de la DPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

