

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |   |                                |  |
|-----------------------------|---|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO:               | Jalapa  | MUNICIPIO:                     | Jalapa   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Caserío Los Hernández, Aldea Miramundo, Jalapa | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Los Hernández, Aldea Miramundo, Jalapa, Jalapa |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-01-0114-43                                       | FECHA:                         | 15 de noviembre de 2024                                |



Foto 1: Cubierta de Lámina



Foto 2: Estructura de Techo



Foto 3: Canales y bajadas de agua Pluvial



Foto 4: Servicios Sanitarios y sus accesorios



Foto 5: Mantenimiento a portones



Foto 6: Cerco o muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|  |   |
|--|---|
| <br><b>E.O.R.M.<br/>CASERIO LOS HERNÁNDEZ<br/>CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA<br/>ALDEA MIRAMUNDO, JALAPA</b><br>Firma y sello del Presidente de la U.P.F. | <br><b>DIRECCION<br/>Aldea Miramundo</b><br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|--|---|

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |   |                                |  |
|-----------------------------|---|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO:               | Jalapa  | MUNICIPIO:                     | Jalapa   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Caserío Los Hernández, Aldea Miramundo, Jalapa | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Los Hernández, Aldea Miramundo, Jalapa, Jalapa |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-01-0114-43                                       | FECHA:                         | 15 de noviembre de 2024                                |



Foto7: Losa de patio



Foto 8: Reparación o sustitución de área de cocina




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|  |  |
|--|--|
| <br>Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|--|--|